Bluetooth-Autoverbindung auf dem Highway 260DBi

Laura - 2021-10-19 - Highway H260DBI/ H240DI

Eine kleine Anzahl von Benutzern hat über einige Inkonsistenzen mit der "Auto-Connect"-Funktion auf dem Highway 260DBi berichtet, bei der ihr Telefon nach einiger Zeit nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wenn sie wieder in das Fahrzeug einsteigen.

Angesichts der Komplexität der Verbindung zu Mobiltelefonen verschiedener Hersteller, die unterschiedliche Software verwenden, kann dies von Zeit zu Zeit vorkommen. Wenn Ihnen dies passiert, kann die Verbindung wieder hergestellt werden, nachdem Sie die Reset-Taste an der Stereoanlage hinter der abnehmbaren Blende betätigt haben.

Eine benutzerfreundlichere Lösung des Problems ist in Arbeit und wird als Software-Upgrade für das Produkt in unserem Download-Bereich auf der Support-Website veröffentlicht, sobald sie verfügbar ist.