Bluetooth-Autoverbindung auf dem Highway 260DBi

Laura - 2021-10-19 - Highway H260DBI/ H240DI

Eine kleine Anzahl von Benutzern hat über einige Inkonsistenzen mit der "Auto-Connect"-Funktion auf dem Highway 260DBi berichtet, bei der ihr Telefon nach einiger Zeit nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wenn sie wieder in das Fahrzeug einsteigen.

Sollte dies der Fall sein, wurde ein neues Software-Update veröffentlicht, um dies zu beheben. Klicken Sie hier für die Software und Anweisungen.