Wie du herausfindest, was sich mit der neuesten Moment/Moment Charge Software geändert hat?

Customer Support - 2026-04-13 - Moment

Du möchtest wissen, was sich mit der neuesten Moment/Moment Charge-Software geändert hat?

Pure Moment/Moment Charge – Versionshistorie

Wichtigste Änderungen bei Moment (V45E) & Moment Charge (V21E) im Vergleich zur Produktion

Verbesserte Audioabstimmung

Moment

Kundenfeedback:

++ schöner warmer Klang, besonders bei höherer Lautstärke

-- schlechte Sprachverständlichkeit bei Lautstärken unter 30 %

-- DAB-Sprechsendungen bereiteten bei mäßig niedrigen Lautstärken die größten Schwierigkeiten

Was wir geändert haben:

- Komplette Überarbeitung des DSP-EQs für alle Quellen
- Lebendigerer und mitreißenderer Klang mit insgesamt neutralerer Klangfarbe
- Gute Balance zwischen Klarheit bei niedriger Lautstärke und Dynamik bei höherer Lautstärke
- Verbesserte Klarheit und Kontrolle

Moment Charge

Kundenfeedback:

++ Laut und mit kraftvollem Klang für diese Kategorie

++ Großartig für Musik über Bluetooth

-- Könnte im DAB-Modus eine stärker auf Stimmen ausgerichtete Wiedergabe bieten

-- Etwas mehr Klarheit bei niedriger Lautstärke wäre wünschenswert

Was wir geändert haben:

- Komplette Überarbeitung des DSP-EQs für alle Quellen
- Fokus auf verbesserte Sprachposition und Klarheit bei gleichzeitiger Ausgewogenheit des dynamischen Klangs bei allen Lautstärken

Gestalte deinen Sonnenaufgang individuell

Kundenfeedback:

- Das Aufwachen am Morgen ist sehr subjektiv und persönlich

Was wir geändert haben:

- Um ein ganz individuelles Weckerlebnis zu ermöglichen, wurde die Weckereinstellung um zwei zusätzliche Parameter erweitert

1. Dauer des Sonnenaufgangs

Weckzeit minus eingestellter Zeitraum in Minuten = Beginn des Sonnenaufgangs



1. Helligkeit des Sonnenaufgangs

Der Sonnenaufgang beginnt bei 0 % und steigt über die eingestellte Dauer des Sonnenaufgangs auf den festgelegten Prozentsatz an

Die verfügbaren Helligkeitsstufen sind dieselben wie beim Nachtlicht





Sanft einschlafen

Kundenfeedback:

• Wenn wir kurz vor dem Einschlafen stehen, reagieren unsere Sinne sehr empfindlich auf Veränderungen in der Umgebung, wie Licht, Geräusche usw.

Was wir geändert haben:

- Deshalb wollten wir das Ausschalten eines Sleep-Timers so gestalten, dass es eine schläfrige Person nicht weckt
- In den letzten 60 Sekunden eines Sleep-Timers werden Licht und Ton sanft auf 0 % heruntergefahren
- Dieses Verhalten ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden

Schlafmodus-Anzeige

Kundenfeedback:

- Wenn die Displayhelligkeit manuell auf 0/Aus eingestellt ist, ist das System zwar eingeschaltet, aber über das Display nicht sichtbar

Was wir geändert haben:

- Ein Tastendruck in diesem Zustand erhöht vorübergehend die Displayhelligkeit, sodass der Nutzer durch das System navigieren kann
- Danach kehrt das Display in den Aus-Zustand zurück, um keine Lichtverschmutzung im Schlafzimmer zu verursachen

Frühere Versionen

Pure Moment-Änderungshinweise

Änderungen von V31(E) zu V37

- Wir haben einen zweiten EQ „**Stimme**“ für klareren Klang und weniger Bass hinzugefügt.
- Die Option „**Sonnenaufgangslänge**“ wurde für Wecker hinzugefügt – geändert von 0 auf 60 Minuten Sonnenaufgang.
- Wir haben die Option „**Helligkeit manuell Stufe 0**“ für den Status „Ein“ hinzugefügt.
- Ein Fehler beim „**Anzeige-Timeout**“ beim Einstellen von Alarmen aus dem Standby-Modus wurde behoben.
- Wenn das Display ausgeschaltet/auf 0 ist, wird es durch den ersten Tastendruck aktiviert, durch den zweiten Tastendruck wird die tatsächliche Tastenfunktion aktiviert.
- Wir haben „**Licht- und Tonausblenden**“ am Ende eines Sleep-Timers hinzugefügt.

  -> In der letzten Minute des Sleep-Timers werden die Helligkeit und die Lautstärke linear vom aktuellen Wert auf 0 reduziert

-> Wenn du die Helligkeit/Lautstärke in der letzten Minute manuell änderst, wird das „Ausblenden” deaktiviert

und die Werte bleiben bis zum Ende des Sleep-Timers unverändert

- Die Beurteilung des DAB-Empfangs für den Backup-Summer wurde verbessert

-> Dies behebt das gemeldete Problem, dass ein DAB-Sender gut empfangen werden kann, aber bei Verwendung als Wecker stattdessen der Backup-Summer ertönt

-> Das behebt das gemeldete Problem, dass ein DAB-Sender gut empfangen werden kann, aber bei Verwendung als Wecker stattdessen der Backup-Summer ertönt

• Die Update-Datei wird nach erfolgreicher Installation gelöscht

• Kleinere Fehlerbehebungen für Backup-Alarm, Zeit Synchronisation, Übersetzungen und Update-Prozess