Come puoi scoprire cosa è cambiato con l'ultima versione del software Moment/Moment Charge?

Customer Support - 2026-04-13 - Moment

Vuoi sapere cosa è cambiato con l'ultima versione del software Moment/Moment Charge?

Cronologia completa delle note sulle modifiche di Moment/Moment Charge

Modifiche principali di Moment (V45E) e Moment Charge (V21E) rispetto alla versione di serie

Ottimizzazione audio migliorata

Moment

Feedback dei clienti:

++ bel suono caldo, specialmente a volume elevato

-- scarsa intelligibilità del parlato con impostazioni di volume inferiori al 30%

-- Le stazioni DAB con contenuti parlati hanno presentato maggiori difficoltà durante l'ascolto a volumi moderatamente bassi

Cosa abbiamo cambiato:

- Ristrutturazione completa dell'equalizzatore DSP per tutte le sorgenti
- Suono più vivace e coinvolgente con una resa complessiva più neutra
- Buon equilibrio tra chiarezza a basso volume e dinamica a volume più alto
- Migliore chiarezza e controllo

Moment Charge

Feedback dei clienti:

++ Volume alto con un suono potente per la categoria

++ Ottimo per la musica in Bluetooth

-- Potrebbe avere una resa più focalizzata sulla voce in modalità DAB

-- Si vorrebbe un po' più di chiarezza a basso volume

Cosa abbiamo cambiato:

- Ricostruzione completa dell'equalizzatore DSP per tutte le sorgenti
- Focus sul miglioramento della posizione e della chiarezza della voce, bilanciando al contempo il suono dinamico a tutti i livelli di volume

Personalizza la tua alba

Feedback dei clienti:

- Il risveglio al mattino è molto soggettivo e personale

Cosa abbiamo cambiato:

- Per consentire un'esperienza di risveglio davvero personalizzata, l'impostazione della sveglia è stata ampliata con due parametri aggiuntivi

1. Durata dell'alba

ora della sveglia meno il periodo impostato in minuti = inizio dell'alba



1. Luminosità dell'alba

l'alba inizia allo 0% e aumenta fino alla percentuale impostata per la durata dell'alba

I livelli di luminosità disponibili sono gli stessi della luce di supporto





Addormentarsi dolcemente

Feedback dei clienti:

- Quando stiamo per addormentarci, i nostri sensi sono piuttosto sensibili a qualsiasi cambiamento ambientale, come la luce, il rumore, ecc.

Cosa abbiamo cambiato:

- Per questo motivo, abbiamo voluto modificare lo spegnimento del timer di spegnimento, che può svegliare una persona assonnata

- Durante gli ultimi 60 secondi del timer di spegnimento, la luce e il suono si attenueranno gradualmente fino a spegnersi completamente (0%)

- Questo comportamento è predefinito e non può essere modificato

Display in modalità “Sleepy”

Feedback dei clienti:

- Quando la luminosità del display è impostata manualmente su 0/spento, il sistema è acceso, ma non è visibile attraverso il display

Cosa abbiamo cambiato:

- Premendo un pulsante in questo stato, la luminosità del display aumenterà temporaneamente, così l'utente potrà navigare nel sistema

- In seguito, il display tornerà allo stato spento per non creare alcun inquinamento luminoso in camera da letto

Versioni precedenti

Note di modifica di Pure Moment

Modifiche dalla versione V31(E) alla versione V37

• Abbiamo aggiunto un secondo equalizzatore “**Voce**” per un suono più chiaro e meno bassi.

• Abbiamo aggiunto l'opzione “**Durata dell'alba**” per la sveglia, cambiata da 0 a 60 minuti dall'alba.

• Abbiamo aggiunto l'opzione “**Luminosità manuale livello 0**” per lo stato ‘**On**’.

• Abbiamo risolto un bug relativo al “**timeout del display**” quando si impostano le sveglie dalla modalità standby.

• Quando il display è spento/impostato su 0, si accende con la prima pressione di un tasto, mentre con la seconda pressione si attiva la

funzione effettiva del tasto.

• Abbiamo aggiunto “**Dissolvenza luci e suoni**” alla fine di un timer di spegnimento.

-> Nell'ultimo minuto del timer di spegnimento, la luminosità e il volume vengono ridotti in modo lineare dal valore attuale a 0

-> Se modifichi manualmente la luminosità/il volume nell'ultimo minuto, la funzione “**Dissolvenza**” viene disattivata

e i valori rimangono invariati fino alla fine del timer di spegnimento

-> Abbiamo migliorato la valutazione della ricezione DAB per il segnale acustico di backup

-> Questo risolve il problema segnalato per cui una stazione DAB può essere ricevuta bene, ma quando si usa la sveglia suona invece il segnale acustico di backup

-> Questo risolve il problema segnalato per cui una stazione DAB può essere ricevuta bene, ma

quando viene usata come sveglia suona invece il segnale acustico di backup

• Il file di aggiornamento viene cancellato dopo l'installazione

• Piccole correzioni di bug per l'allarme di backup, la sincronizzazione dell'ora, le traduzioni e il processo di aggiornamento