



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway 300Di > Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

---

## Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - Highway 300Di

Diese Meldung wird möglicherweise angezeigt, wenn Ihr USB-Stick voll ist und das Highway 300Di-Gerät keinen Speicherplatz zum Schreiben seines Inhaltsverzeichnisses (Indexdatei) hat.

Sie sollten mindestens 10 MB freien Speicherplatz auf Ihrem USB-Stick zur Verfügung haben, damit Highway eine erfolgreiche Indexierung durchführen kann.