



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [Comment savoir ce qui a changé dans la dernière version du logiciel Moment/Moment Charge ?](#)

Comment savoir ce qui a changé dans la dernière version du logiciel Moment/Moment Charge ?

Customer Support - 2026-04-13 - [Moment](#)

Tu veux savoir ce qui a changé dans la dernière version du logiciel Moment/Moment Charge ?

Historique complet des modifications de Moment/Moment Charge

Principales modifications apportées aux modèles Moment (V45E) et Moment Charge (V21E) par rapport à la version de série

Amélioration du réglage audio

Moment

Avis des clients :

++ Belle sonorité chaleureuse, surtout à volume élevé

-- Mauvaise intelligibilité de la parole à des niveaux de volume inférieurs à 30 %

-- Les stations DAB diffusant des émissions parlées posaient le plus de problèmes lors d'une écoute à des niveaux de volume modérément bas

Ce qu'on a changé :

- Refonte complète de l'égaliseur DSP pour toutes les sources
- Un son plus vivant et captivant, avec une restitution globalement plus neutre
- Bon équilibre entre la clarté à faible volume et la dynamique à volume élevé
- Clarté et contrôle améliorés

Moment Charge

Commentaires des clients :

++ Son puissant et fort pour la catégorie

++ Super pour écouter de la musique en Bluetooth

-- La restitution pourrait être plus axée sur la voix en mode DAB

-- Un peu plus de clarté à faible volume serait souhaitable

Ce que nous avons modifié :

- Refonte complète de l'égaliseur DSP pour toutes les sources
- Accent mis sur l'amélioration de la position et de la clarté de la voix tout en équilibrant le son dynamique à tous les niveaux de volume

Personnalise ton lever de soleil

Commentaires des clients :

- Se réveiller le matin est très subjectif et personnel

Ce que nous avons modifié :

- Pour permettre une expérience de réveil très personnalisée, la configuration de l'alarme a été enrichie de deux paramètres supplémentaires

1. Durée du lever du soleil

heure de l'alarme moins la durée définie en minutes = début du lever du soleil



1. Luminosité du lever du soleil

le lever du soleil commence à 0 % et augmente jusqu'au pourcentage défini sur la durée définie

Les niveaux de luminosité disponibles sont les mêmes que pour la lumière d'appoint



S'endormir en douceur

Commentaires des clients :

- Quand on est sur le point de s'endormir, nos sens sont très sensibles à tout changement dans l'environnement, comme la lumière, le bruit, etc.

Ce que nous avons modifié :

- C'est pourquoi nous avons voulu modifier l'extinction de la minuterie de sommeil, qui peut réveiller une personne endormie

- Au cours des 60 dernières secondes de la minuterie de sommeil, la lumière et le son s'éteignent progressivement jusqu'à 0 %
- Ce comportement est par défaut et ne peut pas être modifié

Affichage en mode veille

Commentaires des clients :

- Lorsque la luminosité de l'écran est réglée manuellement sur 0/éteint, le système est allumé, mais n'est pas visible à travers l'écran

Ce que nous avons modifié :

- Une pression sur un bouton dans cet état augmentera temporairement la luminosité de l'écran, afin que l'utilisateur puisse naviguer dans le système
- Ensuite, l'écran revient à l'état éteint pour éviter toute pollution lumineuse dans la chambre

Versions précédentes

Notes de modification de Pure Moment

Modifications de la version V31(E) à la version V37

- On a ajouté un deuxième égaliseur « **Voix** » pour un son plus clair et moins de basses.
- L'option « **Durée du lever du soleil** » a été ajoutée pour le réveil - modifiée de 0 à 60 minutes avant le lever du soleil.
- On a ajouté l'option « **Luminosité manuelle niveau 0** » pour l'état « **Activé** ».
- On a corrigé un bug dans le « **délai d'affichage** » lors du réglage des alarmes à partir du mode veille.
- Quand l'écran est éteint/sur 0, il s'allume quand tu appuies une première fois sur un bouton, et la deuxième pression active la

fonction réelle du bouton.

- On a ajouté « **Fader lumière et son** » à la fin d'un minuteur de sommeil.

-> Dans la dernière minute du minuteur de veille, la luminosité et le volume sont réduits de manière linéaire de la valeur actuelle à 0

-> Si tu modifies manuellement la luminosité/le volume dans la dernière minute, la fonction « **Fondu** » est désactivée

et les valeurs restent inchangées jusqu'à la fin du minuteur de veille

-> L'évaluation de la réception DAB pour le buzzer de secours a été améliorée.

-> Ça corrige le problème signalé où une station DAB pouvait être bien reçue, mais où le buzzer de secours retentissait à la place lorsqu'elle était utilisée comme réveil.

-> Ça corrige le problème signalé où une station DAB pouvait être bien reçue, mais

l'alarme de secours retentissait à la place lorsqu'elle était utilisée comme réveil

- Le fichier de mise à jour est supprimé après une installation réussie
- Corrections de bugs mineurs pour l'alarme de secours, la synchronisation de l'heure, les traductions et le processus de mise à jour