



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway 300Di > Mauvaise réception DAB avec un iPod branché sur l'autoroute 300Di

---

## Mauvaise réception DAB avec un iPod branché sur l'autoroute 300Di

Laura - 2021-10-19 - Highway 300Di

Si la réception DAB est mauvaise alors que vous avez un iPod branché sur votre Highway 300Di (par exemple pour le charger), vous devez vous assurer que vous utilisez un câble d'accessoire Apple iPod officiel pour votre connexion. Les câbles accessoires sans marque (non Apple) qui ne sont pas suffisamment blindés peuvent provoquer des interférences RF qui dégraderont votre signal DAB.

Vous pouvez acheter des accessoires Apple officiels sur <http://store.apple.com/uk>