



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway 300Di > Scarsa ricezione DAB con iPod collegato alla Highway 300Di

Scarsa ricezione DAB con iPod collegato alla Highway 300Di

Laura - 2021-10-19 - Highway 300Di

Se si riscontra una scarsa ricezione DAB mentre si dispone di un iPod collegato alla Highway 300Di (ad esempio per ricaricarlo), è necessario assicurarsi di utilizzare un cavo accessorio Apple iPod ufficiale per la connessione. I cavi accessori senza marchio (non Apple) non sufficientemente schermati possono causare interferenze RF irradiate che degradano il segnale DAB.

Potete acquistare gli accessori ufficiali Apple sul sito <http://store.apple.com/uk>