



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Je kunt dit bericht zien als je USB-stick vol is en het Highway 300Di-apparaat geen ruimte heeft om zijn inhoudsopgave (indexbestand) te schrijven.

Je moet ten minste 10 MB vrije ruimte op je USB-stick vrijmaken, zodat Highway met succes kan indexeren.