



Baza Wiedzy > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway 300Di > Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - Highway 300Di

Komunikat ten może zostać wyświetlony, jeśli pamięć USB jest pełna, a urządzenie Highway 300Di nie ma miejsca na zapisanie spisu treści (pliku indeksu).

Należy pozostawić co najmniej 10 MB wolnego miejsca na dysku USB, aby urządzenie Highway mogło przeprowadzić pomyślne indeksowanie.