



[Baza Wiedzy](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [Jak sprawdzić, co zmieniło się w najnowszej wersji oprogramowania?](#)

Jak sprawdzić, co zmieniło się w najnowszej wersji oprogramowania?

Customer Support - 2025-08-25 - [Moment](#)

Chcesz wiedzieć, co zmieniło się w najnowszej wersji oprogramowania Moment?

Informacje o zmianach w Pure Moment

Zmiany od wersji V31(E) do V37

- Dodaliśmy drugi korektor „**Głos**” zapewniający czystszy dźwięk i mniej basów.
- Dodano opcję „**Długość wschodu słońca**” dla budzika – zmieniono z 0 na 60 minut wschodu słońca.
- Dodaliśmy opcję „**Jasność ręczna poziom 0**” dla stanu „Włączone”.
- Naprawiono błąd „**Limit czasu wyświetlania**” podczas ustawiania alarmów z trybu czuwania.
- Gdy wyświetlacz jest wyłączony/ustawiony na 0, aktywuje się po pierwszym naciśnięciu przycisku, a po drugim naciśnięciu przycisku aktywowana jest rzeczywista funkcja przycisku.
- Dodaliśmy „**Wyciszenie światła i dźwięku**” na końcu timera uśpienia.
 - > W ostatniej minucie timera uśpienia jasność i głośność są liniowo zmniejszane od aktualnej wartości do 0.
 - > Jeśli jasność/głośność zostanie ręcznie zmieniona w ostatniej minucie, funkcja „wyciszenia” zostanie wyłączona, a wartości pozostaną niezmienione do końca timera uśpienia.
 - > Poprawiono ocenę odbioru DAB dla brzęczyka zapasowego.
 - > Rozwiązuje to zgłoszony problem, w którym stacja DAB była dobrze odbierana, ale podczas używania jako budzik zamiast tego rozbrzmiewał brzęczyk zapasowy.
 - > Rozwiązuje to zgłoszony problem, w którym stacja DAB była dobrze odbierana, ale podczas używania budzika zamiast tego rozbrzmiewał dźwięk alarmu zapasowego
- Plik aktualizacji jest usuwany po pomyślnej instalacji
- Drobne poprawki błędów dotyczące alarmu zapasowego, synchronizacji czasu, tłumaczeń i procesu aktualizacji