



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway 400/600 > Die App zeigt die Meldung „Keine Autounterhaltungssysteme gefunden“ an.

---

Die App zeigt die Meldung „Keine Autounterhaltungssysteme gefunden“ an.

Laura - 2021-10-19 - Highway 400/600

Stellen Sie sicher, dass das Highway eingeschaltet und im Empfangsbereich ist und dass kein anderer Benutzer auf seinem Mobilgerät Pure Go mit diesem Highway verbunden hat.