



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Mala recepción del DAB con el iPod conectado al Highway 300Di](#)

Mala recepción del DAB con el iPod conectado al Highway 300Di

Laura - 2021-10-19 - [Highway 300Di](#)

Si experimenta una mala recepción de DAB mientras tiene un iPod conectado a su Highway 300Di (por ejemplo para cargarlo), debe asegurarse de que está usando un cable accesorio oficial de Apple para el iPod para su conexión. Los cables de accesorios sin marca (que no sean de Apple) que no estén suficientemente apantallados pueden causar interferencias de radiofrecuencia que degradarán su señal DAB.

Puedes comprar accesorios oficiales de Apple en <http://store.apple.com/uk>