



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Autoradio > Highway > Windows non riesce a trovare fsdfu.sys quando si tenta di aggiornare il firmware di Highway

---

## Windows non riesce a trovare fsdfu.sys quando si tenta di aggiornare il firmware di Highway

Laura - 2021-10-19 - Highway

Questo errore si verifica normalmente quando il driver scaricato non riesce ad estrarre correttamente dal pacchetto firmware Highway - con il risultato che Windows non è in grado di individuare il driver e di identificare Highway quando si avvia il Found New Hardware Wizard.

Scaricate uno strumento di compressione come WinRAR (<http://www.rarlab.com/>) ed estraete il contenuto del pacchetto del firmware Highway scaricato in una cartella a vostra scelta. Potete farlo cliccando con il tasto destro del mouse sul pacchetto e scegliendo l'opzione 'Extract To...!'.

Una volta estratto, eseguire il download del firmware di Pure Highway come di consueto e quando Windows richiede il driver, dirigere manualmente la procedura guidata Windows Found New Hardware Wizard nella cartella in cui è stato estratto il contenuto del pacchetto Highway. Windows troverà il driver corretto e sarà ora in grado di identificare correttamente la radio Highway. Ora dovrete essere in grado di continuare il processo di aggiornamento.