



[Baza Wiedzy](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [Jak sprawdzić, co się zmieniło w najnowszej wersji oprogramowania Moment/Moment Charge?](#)

Jak sprawdzić, co się zmieniło w najnowszej wersji oprogramowania Moment/Moment Charge?

Customer Support - 2026-04-13 - [Moment](#)

Chcesz wiedzieć, co się zmieniło w najnowszej wersji oprogramowania Moment/Moment Charge?

Pełna historia zmian w oprogramowaniu Moment/Moment Charge

Najważniejsze zmiany w modelach Moment (V45E) i Moment Charge (V21E) w porównaniu z wersją seryjną

Ulepszone brzmienie

Moment

Opinie klientów:

- ++ ładne, ciepłe brzmienie, zwłaszcza przy wyższej głośności
- słaba zrozumiałość mowy przy ustawieniach głośności poniżej 30%
- największe trudności sprawiały stacje DAB z audycjami słownymi przy umiarkowanie niskich poziomach głośności

Co zmieniliśmy:

- Całkowita przebudowa korektora DSP dla wszystkich źródeł
- Zapewnienie bardziej żywego i wciągającego brzmienia z ogólnie bardziej neutralnym brzmieniem
- Dobra równowaga między czystością przy niskiej głośności a dynamiką przy wyższej głośności
- Poprawiona czystość i kontrola

Moment Charge

Opinie klientów:

- ++ Głośny z potężnym dźwiękiem jak na tę kategorię
- ++ Świetny do muzyki przez Bluetooth
- W trybie DAB mogłoby być bardziej skupione na głosie

-- Pożądana byłaby nieco większa czystość przy niskiej głośności

Co zmieniliśmy:

- Całkowita przebudowa korektora DSP dla wszystkich źródeł
- Skupienie się na poprawie pozycji i czystości głosu przy jednoczesnym zrównoważeniu dynamiki dźwięku na wszystkich poziomach głośności

Dostosuj swój wschód słońca

Opinie klientów:

- Budzenie się rano jest bardzo subiektywne i osobiste

Co zmieniliśmy:

- Aby umożliwić bardzo indywidualne doświadczenie budzenia się, konfiguracja budzika została rozszerzona o dwa dodatkowe parametry

1. Czas trwania wschodu słońca

czas budzika minus ustawiony czas w minutach = początek wschodu słońca



1. Jasność wschodu słońca

wschód słońca zaczyna się od 0% i wzrasta do ustawionego poziomu w ciągu ustawionego czasu trwania

Dostępne poziomy jasności są takie same jak w przypadku lampki nocnej



Łagodne zasypianie

Opinie klientów:

- Kiedy zbliżamy się do snu, nasze zmysły są dość wyczułone na wszelkie zmiany w otoczeniu, takie jak światło, hałas itp.

Co zmieniliśmy:

- Dlatego chcieliśmy tak zaprogramować wyłączenie timera snu, żeby nie budziło to śpiącej osoby

- Przez ostatnie 60 sekund działania timera snu światło i dźwięk będą spokojnie wygasać do 0%
- To zachowanie jest domyślne i nie można go zmienić

Wyświetlacz w trybie uśpienia

Opinie klientów:

- Gdy jasność wyświetlacza jest ręcznie ustawiona na 0/wyłączoną, system działa, ale nie widać go na ekranie

Co zmieniliśmy:

- Naciśnięcie przycisku w tym stanie tymczasowo zwiększy jasność wyświetlacza, dzięki czemu użytkownik będzie mógł poruszać się po systemie
- Potem wyświetlacz wraca do stanu wyłączenia, żeby nie powodować zanieczyszczenia światłem w sypialni

Poprzednie wersje

Informacje o zmianach w Pure Moment

Zmiany od wersji V31(E) do V37

- Dodaliśmy drugi korektor „**Głos**” zapewniający czystszy dźwięk i mniej basów.
- Dodano opcję „**Długość wschodu słońca**” dla budzika - zmieniono z 0 na 60 minut wschodu słońca.
- Dodaliśmy opcję „**Jasność ręczna poziom 0**” dla stanu „Włączone”.
- Naprawiono błąd „**Limit czasu wyświetlania**” podczas ustawiania alarmów z trybu czuwania.
- Gdy wyświetlacz jest wyłączony/ustawiony na 0, aktywuje się po pierwszym naciśnięciu przycisku, a po drugim naciśnięciu przycisku aktywowana jest

rzeczywista funkcja przycisku.

- Dodaliśmy „**Wyciszanie światła i dźwięku**” na końcu timera uśpienia.

-> W ostatniej minucie timera uśpienia jasność i głośność są liniowo zmniejszane od aktualnej wartości do 0.

-> Jeśli jasność/głośność zostanie ręcznie zmieniona w ostatniej minucie, funkcja „wyciszania” zostanie wyłączona,

a wartości pozostaną niezmienione do końca timera uśpienia.

-> Poprawiono ocenę odbioru DAB dla brzęczyka zapasowego.

-> Rozwiązuje to zgłoszony problem, w którym stacja DAB była dobrze odbierana, ale podczas używania jako budzik zamiast tego rozbrzmiewał brzęczyk zapasowy.

-> Rozwiązuje to zgłoszony problem, w którym stacja DAB była dobrze odbierana, ale

podczas używania budzika zamiast tego rozbrzmiewał dźwięk alarmu zapasowego

- Plik aktualizacji jest usuwany po pomyślnej instalacji
- Drobne poprawki błędów dotyczące alarmu zapasowego, synchronizacji czasu, tłumaczeń i procesu aktualizacji