



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Docks und Airplay > Mein Contour 200i Air hat zu viel Bass

Mein Contour 200i Air hat zu viel Bass

Laura - 2021-10-19 - Docks und Airplay

Um stets die optimalste Funktion Ihres Contour 200i Air sicher zu stellen, prüfen Sie bitte, ob die aktuellste Firmware verwendet wird.

Eine Möglichkeit ist, dass die Equalizer-Einstellungen auf Ihrem Apple Gerät geändert wurden.

Versuchen Sie, die Equalizer-Einstellungen auf Ihrem Apple Gerät auszuschalten.

Einstellungen > Musik > EQ (Equalizer) > Aus