



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Docks et Airplay](#) > [Le statut lumière flashe la couleur cyan on my Contour 200i](#)

## Le statut lumière flashe la couleur cyan on my Contour 200i

Laura - 2021-10-19 - [Docks et Airplay](#)

**Vérifiez que votre Contour 200i Air a la dernière version micrologiciel pour bénéficier de la meilleure performance de votre produit !**

Si le statut lumière flashe cyan, cela veut dire que Contour 200i a détecté une erreur micrologiciel. Déconnectez l'alimentation pendant 30 secondes et reconnectez la pour essayer encore une fois. Le Contour devrait automatiquement récupérer en téléchargeant le logiciel automatiquement depuis Internet.

Si la lumière continue de clignoter Cyan après avoir redémarré la radio, maintenez appuyer le bouton paramètre Wi-Fi au dos de la radio pendant 5 secondes pour récupérer automatiquement. Pendant la récupération automatique la lumière sera ambre et deviendra rouge statique quand cela sera fini.

Le processus prendra à peu près 10 mins.