



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Schlechter DAB-Empfang mit an Highway 300Di angeschlossenem iPod](#)

Schlechter DAB-Empfang mit an Highway 300Di angeschlossenem iPod

Laura - 2021-10-19 - [Highway 300Di](#)

Wenn Sie schlechten DAB-Empfang haben, während Sie einen iPod an Ihren Highway 300Di angeschlossen haben (z. B. zum Aufladen), sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein offizielles Apple iPod-Zubehörkabel für Ihren Anschluss verwenden. Markenlose (nicht von Apple stammende) Zubehörkabel, die nicht ausreichend abgeschirmt sind, können abgestrahlte HF-Interferenzen verursachen, die Ihr DAB-Signal verschlechtern.

Sie können offizielles Apple-Zubehör unter <http://store.apple.com/uk> erwerben