



[FAQs](#) > [General Questions](#) > [ChargePAK](#) > [General Questions](#) > [Bedienelemente des Radios funktionieren nicht während des Betriebs](#)

Bedienelemente des Radios funktionieren nicht während des Betriebs

Laura - 2021-10-19 - [General Questions](#)

Das Problem hängt vermutlich mit '**Intellitext**' Daten, die unbrauchbar geworden sind, zusammen. Löschen Sie sämtliche Intellitext-Daten, die möglicherweise auf Ihrem Radio gespeichert wurden, als Sie die Intellitext-Funktion aufgerufen haben und wählen Sie die '**Clear All**' Option aus.