



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [Die App zeigt die Meldung „Keine Autounterhaltungssysteme gefunden“ an.](#)

## **Die App zeigt die Meldung „Keine Autounterhaltungssysteme gefunden“ an.**

Laura - 2021-10-19 - [Highway 400/600](#)

Stellen Sie sicher, dass das Highway eingeschaltet und im Empfangsbereich ist und dass kein anderer Benutzer auf seinem Mobilgerät Pure Go mit diesem Highway verbunden hat.