



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway H260DBI/ H240DI](#) > [Conexión automática de Bluetooth en el Highway 260DBi](#)

Conexión automática de Bluetooth en el Highway 260DBi

Laura - 2021-10-19 - [Highway H260DBI/ H240DI](#)

Un pequeño número de usuarios han informado de algunas inconsistencias con la función de "autoconexión" en el Highway 260DBi, donde su teléfono no se conecta automáticamente, después de algún tiempo, al volver a entrar en el vehículo.

Si experimentan esto, una nueva actualización de software ha sido lanzada para resolver esto. Haga clic [aquí](#) para ver el software y las instrucciones.