



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [¿Cómo puedes averiguar qué ha cambiado en la última versión del software Moment/Moment Charge?](#)

¿Cómo puedes averiguar qué ha cambiado en la última versión del software Moment/Moment Charge?

Customer Support - 2026-04-13 - [Moment](#)

¿Quieres saber qué ha cambiado en la última versión del software Moment/Moment Charge?

Historial completo de cambios de Moment/Moment Charge

Cambios clave en el Moment (V45E) y el Moment Charge (V21E) respecto a la versión de serie

Ajuste de audio mejorado

Moment

Comentarios de los clientes:

++ Tono cálido y agradable, sobre todo a volumen alto

-- Escasa inteligibilidad del habla con ajustes de volumen por debajo del 30 %

-- Las emisoras DAB de programas hablados fueron las que más dificultades plantearon al escucharlas a volúmenes moderadamente bajos

Lo que hemos cambiado:

- Rediseño completo del ecualizador DSP para todas las fuentes
- Ofrecemos un sonido más vibrante y envolvente con una sonoridad general más neutra
- Buen equilibrio entre la claridad a bajo volumen y la dinámica a volúmenes más altos
- Mayor claridad y control

Moment Charge

Comentarios de los clientes:

++ Sonido potente y alto para su categoría

++ Genial para escuchar música por Bluetooth

-- Podría tener una reproducción más centrada en la voz en modo DAB

-- Se echa en falta algo más de claridad a bajo volumen

Lo que hemos cambiado:

- Reconstrucción completa del ecualizador DSP para todas las fuentes
- Enfoque en mejorar la posición y claridad de la voz, equilibrando al mismo tiempo el sonido dinámico en todos los niveles de volumen

Personaliza tu amanecer

Comentarios de los clientes:

- Despertarse por la mañana es algo muy subjetivo y personal

Lo que hemos cambiado:

- Para permitir una experiencia de despertar muy personalizada, la configuración de la alarma se ha ampliado con dos parámetros adicionales

1. Duración del amanecer

hora de la alarma menos el periodo establecido en minutos = inicio del amanecer



1. Brillo del amanecer

el amanecer empieza al 0 % y aumenta hasta el porcentaje establecido a lo largo de la duración del amanecer

Los niveles de brillo disponibles son los mismos que para la luz de apoyo



Conciliar el sueño

Comentarios de los clientes:

- Cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, nuestros sentidos están bastante alerta ante cualquier cambio ambiental, como la luz, el ruido, etc.

Lo que hemos cambiado:

- Por eso, queríamos modificar el apagado del temporizador de sueño, que puede despertar a una persona somnolienta
- Durante los últimos 60 segundos del temporizador de sueño, la luz y el sonido se apagarán gradualmente hasta llegar al 0 %
- Este comportamiento es el predeterminado y no se puede cambiar

Pantalla en modo sueño

Comentarios de los uelve :

- Cuando el uelve de la pantalla se ajusta manualmente a 0 o se apaga, el uelve está encendido, pero no se ve a través de la pantalla

Lo que hemos cambiado:

- Al pulsar un botón en este estado, el uelve de la pantalla aumentará temporalmente, para que el usuario pueda navegar por el uelve
- Después, la pantalla uelve al estado apagado para no generar contaminación lumínica en el dormitorio

Versiones anteriores

Notas sobre los cambios en Pure Moment

Cambios de la versión V31(E) a la V37

- Hemos añadido un segundo ecualizador «**Voz**» para obtener un sonido más claro y con menos graves.
 - Se ha añadido la opción «**Duración del amanecer**» para el despertador, que ha cambiado de 0 a 60 minutos antes del amanecer.
 - Hemos añadido la opción «**Brillo manual nivel 0**» para el estado «Activado».
 - Se ha corregido un error en el «**tiempo de espera de la pantalla**» al configurar alarmas desde el modo de espera.
 - Cuando la pantalla está apagada/en 0, se activa con la primera pulsación de un botón y con la segunda pulsación se activa la función real del botón.
 - Hemos añadido «**Fade out de luz y sonido**» al final de un temporizador de apagado.
- > En el último minuto del temporizador de apagado, el brillo y el volumen se reducen linealmente desde el valor actual hasta 0.
- > Si cambias manualmente el brillo/volumen en el último minuto, la «atenuación» se desactiva y los valores permanecen sin cambios hasta que finaliza el temporizador de apagado.

-> Se ha mejorado la evaluación de la recepción DAB para el zumbador de respaldo.

-> Esto soluciona el problema notificado de que se puede recibir bien una emisora DAB, pero cuando se utiliza como despertador suena el zumbador de respaldo.

-> Esto soluciona el problema notificado de que una emisora DAB se recibe bien, pero cuando se utiliza como despertador, suena el zumbador de respaldo

- El archivo de actualización se elimina después de una instalación correcta
- Pequeñas correcciones de errores para la alarma de respaldo, la sincronización de la hora, las traducciones y el proceso de actualización