



FAQs > DAB+ Radio > No hay sonido cuando se sintoniza con TalkRADIO y TalkSPORT2

---

## No hay sonido cuando se sintoniza con TalkRADIO y TalkSPORT2

Laura - 2021-10-19 - DAB+ Radio

Desde septiembre de 2016 nos hemos dado cuenta de que los Evoke 2 y One Classic/Elite no pueden producir ningún audio cuando se sintonizan en TalkRADIO y TalkSPORT 2. Las emisoras usan una tasa de bits más baja que las emisoras DAB tradicionales.

Para escuchar estas emisoras se utiliza la función Revu de la radio para rebobinar la señal en vivo, la radio decodificará el contenido de las emisoras.

Desafortunadamente, dada la antigüedad de estos productos, ahora no es posible hacer actualizaciones de software. Pedimos disculpas a los afectados por este problema.