



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway](#) > [Windows no puede encontrar fsdfu.sys cuando intenta actualizar el firmware de Highway](#)

## **Windows no puede encontrar fsdfu.sys cuando intenta actualizar el firmware de Highway**

Laura - 2021-10-19 - [Highway](#)

Este error normalmente se produce cuando el controlador descargado no se extrae correctamente del paquete de firmware Highway, lo que hace que Windows no pueda localizar el controlador e identificar Highway al iniciar su Asistente para hardware nuevo encontrado.

Descargue una herramienta de compresión como WinRAR (<http://www.rarlab.com/>) y extraiga el contenido del paquete de firmware Highway descargado a una carpeta de su elección. Puedes hacerlo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el paquete y eligiendo la opción "Extraer a...".

Una vez extraído, ejecute la descarga del firmware de Autopista Pura como de costumbre y cuando Windows solicite el controlador, entonces dirija manualmente el Asistente para hardware nuevo encontrado de Windows a la carpeta a la que extrajo el contenido del paquete de Autopista. Windows encontrará el controlador correcto y ahora será capaz de identificar correctamente la radio de la autopista. Ahora debería poder continuar con el proceso de actualización.