



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Docks e Airplay](#) > [Sulla mia 200i Contour un LED di stato lampeggia ciano](#)

## **Sulla mia 200i Contour un LED di stato lampeggia ciano**

Laura - 2021-10-19 - [Docks e Airplay](#)

**Controlla che Contour 200i Air stia utilizzando il firmware più recente per assicurarti le migliori prestazioni dal tuo prodotto!**

Se il LED di stato lampeggia di colore ciano (una tonalità di blu) significa che la Contour 200i ha riscontrato un errore nel firmware. Scollegare quindi l'alimentazione per almeno trenta secondi e quindi ricollegare. Contour dovrebbe aggiornarsi automaticamente scaricando il software da internet.

Se dopo il riavvio del prodotto il LED continua a lampeggiare Ciano, premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante di settaggio Wi-Fi posto sul retro del dispositivo per il ripristino automatico. Durante il ripristino automatico il LED sarà di colore ambra e diventerà rosso fisso a processo completato.

Questo processo richiederà circa 10 minuti per essere completato.